

## MUBEA Rondelles Ressort



•PRESENTATION TECHNIQUE






### Technique


### Rondelle Ressort

couronne en forme de cône aplati de bases circulaires sur lesquelles la charge s'exerce axialement.











### Normes:

- DIN 2092 contient toutes les données concernant les calculs de Rondelles Ressort.
- DIN 2093 référence toutes les obligations concernant la fabrication.





### **Dynamique – Statique?**

- Les Rondelles Ressort MUBEA suivant la norme DIN 2093 sont des rondelles dynamiques.
- Ressort suivant des cycles sinusoïdaux ou « tout ou rien ». Elles sont donc capables de restituer plusieurs milliers de fois, parfois des millions, le même effort pour la même course.
- Elles peuvent également être utilisé dans la fonction Statique.



### **Appellations et Dimensions**

■ DIN 2093 - 100 x 51 x 6 X 8,2 - A 100 GR2

■ De : diamètre extérieur = 100 mm

■ Di : diamètre intérieur = 51 mm


t : épaisseur = 6 mm
 « t' » épaisseur réduite (voir Gr3)

■ l<sub>0</sub>: hauteur libre = 8,2 mm est égale à l'épaisseur « t » plus la flèche « h<sub>0</sub> »






### Coupe d'une Rondelle Ressort



De x Di x t x b 250 x 127 x 16 x 21,80







- $\blacksquare$   $h_0$ : flèche  $\Rightarrow$  reste toujours constante
- s : course ⇒ il s'agit de la portion de la flèche qui donnera, en fonction de ce déplacement, un effort déterminé.
  - Ne pas dépasser 75% de la flèche(demander conseil à votre interlocuteur MUBEA)
- F: effort, s'exprime en Newton (N), déca-Newton (daN) ou encore en kilogramme-force (kgf).

**NuestFixation** 




### Classification

- Les Rondelles Ressort sont classées en 3 groupes : GR1, GR2 et GR3.
- Groupe 1 (Gr1) épaisseur inférieure à 1,25 mm.
- Groupe 2 (Gr2) épaisseur supérieure ou égale à 1,25 mm et inférieure ou égale à 6 mm.





- Groupe 3 (Gr3) épaisseur supérieure à 6 mm.
- Il s'agit de l'épaisseur nominale, même si ces Rondelles Ressort ont une épaisseur réduite due à la présence de surfaces d'appui.







Courbe: A-B-C

La courbe d'effort en fonction de la course peut avoir différentes allures. On les dénommera :

- ⇒ A pour une courbe pratiquement linéaire
- ⇒ B pour une courbe légèrement dégressive
- ⇔ C pour une courbe plus dégressive


(pour De et Di égaux et épaisseur différente par ex.)






### Paquet:

- Les Rondelles Ressort sont mises dans le même sens. On multiplie l'effort sans changer la course.
- 1 paquet de 4 Rondelles Ressort donnera un effort de 4.F








### **Empilage:**

Les Rondelles Ressort sont mises en opposition les unes par rapport aux autres. On multiplie la course sans changer l'effort.





- 1 empilage de 4 Rondelles Ressort :
- 1 fois F
- 4 fois s





### Paquet – Empilage:

- Les Rondelles Ressort donnent un effort pour une course donnée.
- S1 = F1
- S2 = F2
- etc






S=1 / F=4

Si l'on fait un montage de 3 paquets de 2 Rondelles Ressort, on a donc un empilage de 6

Rondelles Ressort qui aura pour caractéristique un



**■effort de 2 F** et une course de 3 s





### **Important:**


- Les Rondelles Ressort doivent obligatoirement avoir une précontrainte d'environ 15%. Voir les graphiques du Manuel Technique MUBEA.
- Nombre maxi de 60 Rondelles Ressort dans un empilage.
- Eviter les paquets de 3, 4 et plus, qui induisent des frottements importants.
- Pour les cas spécifiques, ne déclinez pas, mais consultez-nous.





### **Guidage – Jeux**

Les empilages de Rondelles Ressort peuvent être guidés soit par l'intérieur, soit par l'extérieur.



Il est impératif de respecter les jeux indiqués dans le manuel technique paragraphe 3.

**QuestFixation** 



# RONDELLES RESSORT - tolérances

### **Tolérances:**

■ Voir Manuel Technique paragraphes 7 et 8 les tolérances de : De – Di - t – I₀ – F.

Ceci ne concerne que des rondelles dont le rapport « De/t » est supérieur ou égal à 20, nous demander ensuite.

### **ATTENTION!**

■ Le contrôle de l'effort fourni par une Rondelle Ressort se fait à 75% de la flèche nominale.

Important: si une rondelle n'est pas au nominal de hauteur libre, elle sera dans les tolérances d'effort définies par la norme à 75% de h<sub>0</sub> nominal.

**QuestFixation** 



# **RONDELLES RESSORT -** matériaux

### Matières et dureté

### STANDARD

Туре	Matière	Dureté
Gr1 (<1.25mm)	XC 68 51CrV 4	42 – 52 Hrc
Gr2 (1.25 <6 mm)	51CrV4	42 – 52 Hrc
Gr 3 (≥616 mm)	51CrV4	42 – 52 Hrc

**OuestFixation** 



# RONDELLES RESSORT - matériaux

### Matières autres

- Inox X7, X12,
   mais Rondelles Ressort de faible épaisseur 2,5 mm
   maxi.
- Différentes matières possibles en fonction du besoin :
- température
- corrosion
- application marine
- autre





### RONDELLES RESSORTmatériaux

### **INCONEL:**

MUBEA a réalisée depuis déjà quelques années des Rondelles Ressorts en Inconel 718 ou 750X.

Leader sur le marché dans nucléaire, offshore, pétrole, etc.





# **RONDELLES RESSORT- Protection**

### Revêtements:

- StandardPhosphatation et huilage (48 heures BS)
- sur demande
   Zingage mécanique, Geomet, Chromage dur, Delta tonedelta-seal, etc.

Dans certains cas on peut appliquer des vernis de glissement, des produits contre la tribo-corrosion ou autre...





### **Fabrication**

- Laminage
- Découpage
- Mise en forme
- **Tournage ou/et Ebavurage**
- Traitement thermique
- Grenaillage
- Mise en bloc Plastification
- Traitement de surface
- Contrôle







### **Outillage**

Pour les dimensions hors standard, un outil sera préparé spécialement dans notre service outillage.

### Développement

Bureau de recherches et développement, ingénieurs techniques, techniciens et atelier de prototypage pour vous aider à définir votre Rondelle Ressort







### **Matière Première**




Standard: 51 CrV 4
Sur demande: Acier au
carbone, Inox, acier allié
haute ou basse température,
Inconel, Cupro-berylium, ou
autre Titane.





### Découpage





Poinçonnage jusqu'à 1 mm, découpage fin jusqu'à 6 mm, découpage sous induction ou oxycoupage pour les épaisseurs supérieures.

**OuestFixation** 



### **Traitement Thermique**



Affinage martensitique, transformation bainitique, revenu sous atmosphère.

Grenaillage de précontrainte Le shot peenning permet d'augmenter considérablement la durée de vie des Rondelles Ressort dynamiques.










Travail d'un Empilage

Contrôle Les Rondelles Ressort ou leurs empilages peuvent être contrôlés à 100%.



**Dynamisation** 

de Lors plastification de la matière, on obtient forme de une mémoire qui permet d'obtenir des Rondelles Ressort de pertes sans charges malgré de nombreuses sollicitations.





# RONDELLES RESSORT - Dimensions

### Rondelles ressort suivant DIN 2093 et norme Usine

D	Din	nensi	ons	Réf.
i,				
n	De	Di	t	MUBEA
	8	3,2	0,30	17 0001
	8	3,2	0,40	17 0002
_	8	3,2	0,50	17 0003
С	8	4,2	0,20	17 0004
В	8	4,2	0,30	17 0005
Α	8	4,2	0,40	17 0006
	10	3,2	0,30	17 0007
	10	3,2	0,40	17 0008
	10	3,2	0,50	17 0009
	10	4,2	0,40	17 0010
	10	4,2	0,50	17 0011
	10	4,2	0,60	17 0012
С	10	5,2	0,25	17 0013
В	10	5,2	0,40	17 0014
Α	10	5,2	0,50	17 0015
	12	4,2	0,40	17 0016
	12	4,2	0,50	17 0017
	12	4,2	0,60	17 0018
	12	5,2	0,50	17 0019
	12	5,2	0,60	17 0020
	12	6,2	0,50	17 0021
	12	6,2	0,60	17 0022
С	12,5	6,2	0,35	17 0023
В	12,5	6,2	0,50	17 0024
Α	12,5	6,2	0,70	17 0025
С	14	7,2	0,35	17 0026
В	14	7,2	0,50	17 0027
Α	14	7,2	0,80	17 0028
	15	5,2	0,40	17 0029
	15	5,2	0,50	17 0030
	15	5,2	0,60	17 0031
	15	5,2	0,70	17 0032
	15	6,2	0,50	17 0033
	15	6,2	0,60	17 0034
-	15	6,2	0,70	17 0035
	15	8,2	0,70	17 0036
	15	8,2	0,80	17 0037
С	16	8,2	0,40	17 0038
В	16	8,2	0,60	17 0039
Α	16	8,2	0,90	17 0040
	18	6,2	0,40	17 0041
	18	6,2	0,50	17 0041
_	18	6,2	0,60	17 0043
	18	6,2	0,70	17 0043
	18	6,2	0,80	17 0044
	18	8,2	0,70	17 0046
	18	8,2	0,70	17 0046
	18	8,2	1,00	17 0047
С	18	9,2	0,45	17 0048
В	18	9,2	0,45	17 0049
Α	18	9,2	1,00	17 0051

	г	Dimen	sions	Réf.		D		Dimer	sions	Réf.
	-	71111011	310113	Ret.		i		Dillici	1310113	Ret.
	De	Di	t	MUBEA		n	De	Di	t	MUBEA
	20	8,2	0,50	17 0052		С	35,5	18,3	0,90	17 0081
١	20	8,2	0,60	17 0053		В	35,5	18,3	1,25	18 0021
1	20	8,2	0,70	17 0054		Α	35,5	18,3	2,00	18 0022
1	20	8,2	0,80	17 0055			40	14,3	1,25	18 0023
1	20	8,2	0,90	17 0056			40	14,3	1,50	18 0024
١	20	8,2	1,00	17 0057			40	14,3	1,75	18 0025
	20	10,2	0,40	17 0058			40	14,3	2,00	18 0026
1	20	10,2	0,50	17 0059			40	16,3	1,50	18 0027
	20	10,2	0,80	17 0060			40	16,3	1,75	18 0028
	20	10,2	0,90	17 0061			40	16,3	2,00	18 0029
	20	10,2	1,00	17 0062			40	18,3	2,00	18 0030
Ì	20	10,2	1,10	17 0063		С	40	20,4	1,00	17 0082
	22,5	11,2	0,60	17 0064		В	40	20,4	1,50	18 0031
J	22,5	11,2	0,80	17 0065			40	20,4	2,00	18 0032
	22,5	11,2	1,25	18 0001		Α	40	20,4	2,25	18 0033
	23	8,2	0,70	17 0066			40	20,4	2,50	18 0034
	23	8,2	0,80	17 0067		С	45	22,4	1,25	18 0035
ĺ	23	8,2	0,90	17 0068		В	45	22,4	1,75	18 0036
	23	10,2	0,90	17 0069		Α	45	22,4	2,50	18 0037
	23	10,2	1,00	17 0070			48	16,3	1,50	18 0038
	23	12,2	1,00	17 0071			50	18,4	1,25	18 0039
	23	12,2	1,25	18 0002			50	18,4	1,50	18 0040
	23	12,2	1,50	18 0003			50	18,4	2,00	18 0041
	25	12,2	0,70	17 0072			50	18,4	2,50	18 0042
	25	12,2	0,90	17 0073			50	18,4	3,00	18 0043
	25	12,2	1,50	18 0004			50	20,4	2,00	18 0044
	28	10,2	0,80	17 0074			50	20,4	2,50	18 0045
	28	10,2	1,00	17 0075			50	22,4	2,00	18 0046
	28	10,2	1,25	18 0005			50	22,4	2,50	18 0047
	28	10,2	1,50	18 0006		С	50	25,4	1,25	18 0048
	28	12,2	1,00	17 0076			50	25,4	1,50	18 0049
	28	12,2	1,25	18 0007		В	50	25,4	2,00	18 0050
	28	12,2	1,50	18 0008			50	25,4	2,25	18 0051
	28	14,2	0,80	17 0077			50	25,4	2,50	18 0052
	28	14,2	1,00	17 0078		Α	50	25,4	3,00	18 0053
	28	14,2	1,25	18 0009		С	56	28,5	1,50	18 0054
	28	14,2	1,50	18 0010		В	56	28,5	2,00	18 0055
ļ	31,5	16,3	0,80	17 0079			56	28,5	2,50	18 0056
ļ	31,5	16,3	1,25	18 0011		Α	56	28,5	3,00	18 0057
ļ	31,5	16,3	1,50	18 0012			60	20,5	2,00	18 0058
	31,5	16,3	1,75	18 0013			60	20,5	2,50	18 0059
	31,5	16,3	2,00	18 0014			60	20,5	3,00	18 0060
ļ	34	12,3	1,00	17 0080			60	25,5	2,50	18 0061
ļ	34	12,3	1,25	18 0015			60	25,5	3,00	18 0062
	34	12,3	1,50	18 0016			60	30,5	2,50	18 0063
	34	14,3	1,25	18 0017	l		60	30,5	2,75	18 0064
	34	14,3	1,50	18 0018			60	30,5	3,00	18 0065
	34	16,3	1,50	18 0019			60	30,5	3,50	18 0066
	34	16,3	2,00	18 0020						

D		Dimen	sions	Réf.		D	D	in
		Б.		MUDEA		i		
n	De	Di	t	MUBEA		n	De	
С	63	31	1,80	18 0067		С	112	
В	63	31 31	2,50	18 0068		В	112	
	63		3,00	18 0069			440	-
Α	63 70	31	3,50	18 0070		Α	112	
	********	24,5 24,5	3,00	18 0071 18 0072			125	Н
Н	70 70	25,5	2,00	18 0072			125	
	70	30,5	2,50	18 0073			125	
	70	30,5	3,00	18 0075			120	H
Н	70	35,5	3,00	18 0076			125	-
	70	35,5	3,50	18 0077				-
	70	35,5	4,00	18 0078			125	
			.,,,,,,					
	70	40,5	4,00	18 0080			125	1
	70	40,5	5,00	18 0082			125	1
						С	125	-
С	71	36	2,00	18 0084		В	125	1
В	71	36	2,50	18 0085				_
Α	71	36	4,00	18 0086			125	1
	80	30,5	2,50	18 0088			125	(
	80	31	3,00	18 0089		Α	125	-
	80	31	4,00	18 0090			125	
	80	35,5	4,00	18 0092			125	
							125	
	80	36	3,00	18 0094		С	140	_
С	80	41	2,25	18 0095		В	140	_
В	80	41	3,00	18 0096				_
	80	41	4,00	18 0097		Α	140	Ľ
	00	44	F 00	40.0000			150	_ '
Α	80	41	5,00	18 0099			150	-
_	90	46	2.50	10.0101			150	_'
В	90	46	2,50 3,50	18 0101 18 0102			150	-
A	90	46	5,00	18 0102			150	
	30	-0	5,00	.0 0103		-	150	-
Н	100	41	4,00	18 0105			150	-
$\vdash$			,,,,,,				150	-
_	100	41	5,00	18 0107			150	i
						С	160	-
С	100	51	2,70	18 0109				Т
В	100	51	3,50	18 0110		В	160	1
	100	51	4,00	18 0111				_
						Α	160	7
	100	51	5,00	18 0113			160	~~;
Α	100	51	6,00	18 0115				
	100	51	7,00	19 0001				

D	D	ime	nsions	Réf.
i n	De	Di	t	MUBEA
С	112	57	3,00	18 0117
В	112	57	4,00	18 0118
Α	112	57	6,00	18 0120
	125	51	4,00	18 0122
	125	51	F 00	18 0124
-	125	31	5,00	10 0124
	125	51	6,00	18 0126
	125	61	5,00	18 0128
	125	61	6,00	18 0130
	405	04	0.00	40.0000
С	125 125	61 64	8,00 3,50	19 0002 18 0132
В	125	64	5,00	18 0133
_	120	0-1	5,00	10 0100
	125	64	6,00	18 0135
	125	64	7,00	19 0003
Α	125	64	8,00	19 0004
	125	71	6,00	18 0137
	125	71	0.00	19 0005
	125	71	8,00 10,00	19 0005
С	140	72	3,80	18 0139
В	140	72	5,00	18 0140
Α	140	72	8,00	19 0007
	150	61	5,00	18 0142
	150	64	6.00	10.0144
	150	61	6,00	18 0144
	150	61	7,00	19 0008
	150	71	6,00	18 0146
	150	71	8,00	19 0009
	150	81	8,00	19 0010
_	150	81	10,00	19 0011
С	160	82	4,30	18 0148
В	160	82	6.00	19.0150
D	160	82	6,00	18 0150
Α	160	82	10,00	19 0012
-	160	82	11,00	19 0013
			,	
				29

i n C	De			
С	_			
		Di	t	MUBEA
В	180	92	4,80	18 0152
В				
	180	92	6,00	18 0154
Α	180	92	10,00	19 0014
	180	92	13,00	19 0015
	200	82	8,00	19 0016
	200	82	10,00	19 0017
	200	82	12,00	19 0018
	200	92	10,00	19 0019
	200	92	12,00	19 0020
	200	92	14,00	19 0021
С	200	102	5,50	18 0156
В	200	102	8,00	19 0022
	200	102	10,00	19 0023
Α	200	102	12,00	19 0024
	200	102	14,00	19 0025
	200	112	12,00	19 0026
	200	112	14,00	19 0027
	200	112	16,00	19 0028
С	225	112	6,50	19 0029
В	225	112	8,00	19 0030
Α	225	112	12,00	19 0031
	225	112	16,00	19 0032
$\neg$	250	102	10,00	19 0033
	250	102	12,00	19 0034
С	250	127	7,00	19 0035
	250	127	8,00	19 0036
В	250	127	10,00	19 0037
	250	127	12,00	19 0038
Α	250	127	14,00	19 0039
	250	127	16,00	19 0040





# **RONDELLES RESSORT -** Dimensions

■ MUBEA fabrique des Rondelles Ressort dont les

dimensions limites sont:

■ e ⇒ 0,3 – 40 mm

en 51Cr V 4







- calcul

### Choisir la Rondelle Ressort

- Les Rondelles Ressort sont faites pour travailler en dynamique.
   Deux points de la courbe permettent de définir la durée de vie.
- Afin de définir au mieux la Rondelle Ressort, utilisez le questionnaire ci-après.





- calcul

### Questionnaire technique


			es technique		
	DATENBLATT ZUR AUSLEGUNG VON TELLI DATA SHEET FOR THE DESIGN OF DISC SP DONNÉES TECHNIQUES (3xxp. remplir ou met	RINGS (please fill in/the		Mubea Tellerfedern und Spann Im Kurdorf • 57567 Osaden • Te Fax +49/27 43 806	1. +49/2743806
	Art der Maschine bzw. Anlage: Kind of machine/plant: Type de machine/application:				
	Zweck der Federn: Purpose of the springs: Usage des rondelles:				
	Mounting space: Diameter Dimensions: Diametre	nax =		D <sub>min</sub> =	m
		ax =		Lmin =	m
41	Schichtungsart/Method of stacking/Mod	e d'empilage:			
S	Kräfte und Federwege/Forces and deflect		Tol: +%	Tol:%	
	L <sub>1</sub> = mm	F <sub>2</sub> =N			
6	L <sub>2</sub> = mm	$F_z = $ N $F_3 = $ N fonctionnement:			
6	$L_2 = mm$ $s_2 = mm$ $L_3 = mm$ $s_3 = mm$ Art der Belastung/Type of load/Mode de	F₂ = N F₃ = N fonctionnement: ☐ dynamisch/d	Tol: + %	Tob%	
6  7  8	L₂ =mm s₂ =mmm L₃ =mmm s₃ =mmm  Art der Belastung/Type of load/Mode de  □ statisch/static/statique  Belastungsverlauf/Application of load/All	F₂ = N F₃ = N fonctionnement: ☐ dynamisch/d	Tol: + %	Tob%	
6  7  8	L <sub>2</sub> = mm S <sub>2</sub> = mm L <sub>3</sub> = mm S <sub>3</sub> = mm  Art der Belastung/Type of load/Mode de Satiskishstatic/statique  Belastungsverlauf/Application of load/All □ stoßartig/shock/amortissement Erwünschte Lebensdauer: Erwünschte Lebensdauer:	F₂ = N F₃ = N fonctionnement:	Tol: + %	Tol%	Site
6  7  8  9	L <sub>3</sub> = mm 5,2 mm Art der Belastung/Type of load/Mode de  □ statisch/static/statique  Belastungsverlau/fApplication of load/All  Erwünschte Lebensdauer.  Bequested fatigou life  Duret de vie schalartur (an der Feder).  Working temperatur (an der Feder).	F <sub>2</sub> = N F <sub>3</sub> = N fonctionnement:	Tol: + %	701	S to
6  7  8  9  10	L <sub>3</sub> = mm 5 <sub>2</sub> = mm Art der Belastung/Type of load/Mode de  □ statisch/static/statique Belastungsverlauf/Application of load/All  Erwünschte Lebensdauer: Erwünschte Lebensdauer: Requested fatigue life Duried evie souhantee: Betriebstemperatur (an der Feder): Working temperature (at spring) Temperature de fonctionnement (au ress Führung: Guide method-	F <sub>J</sub> = N F <sub>J</sub> = N F <sub>J</sub> = N fonctionnement:  dynamisch/d ure de courbes: sinusformig/ ort): innen inside intérieur: vertikal horizontal	Tol. + %  lynamic/dynamique  sinusoidal/sinusoidalk  außen outside	701	S (e
6  7  8  9  10	L <sub>3</sub> = mm 5 <sub>2</sub> = mm J <sub>3</sub> = mm J <sub>3</sub> = mm Aft der Belastung l'19pe of load/Mode de  □ statisch/static/statique  Belastungsverlaut/Application of load/All  Enwünschte tebensdauer:  Enwünschte tebensdauer:  Requested fatigue life:  Dure de vie souhartee:  Betriebstemperatur (an der Feder):  Working temperature (at spring)  Temperature de fonctionnement (au ress  Führung:  Guide method:  Guide Lage der Feder bzw. Säule:  Lozation of springlystack:	F <sub>J</sub> = N F <sub>3</sub>	Tol * % lynamic/dynamique sinusoidal/sinusoidale außen outside exterieur horizoital vertical vertical	701	S to
6  7  8  9  10	L <sub>3</sub> = mm 5 <sub>2</sub> = mm L <sub>3</sub> = mm 5 <sub>3</sub> = mm L <sub>4</sub> = mm 5 <sub>3</sub> = mm L <sub>5</sub> = mm 6 <sub>3</sub> = mm L <sub>5</sub>	F <sub>J</sub> = N F <sub>3</sub>	Tol. * % lynamic/dynamique sinusoidal/sinusoidal/ außen outside exterieur horizontal vertical vertical vertical	701	S to
6  7  8  9  10  11	L <sub>3</sub> = mm S <sub>2</sub> = mm L <sub>3</sub> = mm S <sub>3</sub> = mm L <sub>3</sub> = mm S <sub>4</sub> = mm S <sub>5</sub>	F <sub>J</sub> = N F <sub>3</sub>	Tol. * % lynamic/dynamique sinusoidal/sinusoidal/ außen outside exterieur horizontal vertical vertical vertical	701	S to
6  7  8  9  10  11  12	L <sub>3</sub> = mm b <sub>2</sub> = mm L <sub>3</sub> = mm b <sub>3</sub> = mm L <sub>3</sub> = mm b <sub>3</sub> = mm Mm b <sub>4</sub> =	F <sub>J</sub> = N F <sub>3</sub>	Tol. * % lynamic/dynamique sinusoidal/sinusoidal/ außen outside exterieur horizontal vertical vertical vertical	701	VVVVV





- calcul

- Durée de vie
- Mubea la définira à partir des données client.





# PROPRIETES DES RONDELLES RESSORT GEN 2

# NOUVEAU !!!





# degressiv z.B. Tellerfedern progressiv

Course

### **Rondelles Ressort GEN 2**

- Charges élevées admissibles
- Important potentiel de réduction de l'espace d'assemblage
- •Conformité à la norme DIN 2093
- •Demande de brevet DE 1020060293316.9






# LES PARAMETRES

### Amélioration de tous les paramètres



= Design des R. R. conventionnelles







- calcul

### Logiciel de calcul:

Mubea a développé un logiciel de calcul afin de définir la Rondelle Ressort et/ou l'empilage.


Nous contacter pour toute définition.





- calcul


- Feuille de calcul 1 :
- Caractéristiques de la Rondelle Ressort
- ■Points de charge Rondelle Ressort seule
- ■Points de charge empilage
- **■Choix matériau**
- **■**Durée de vie calculée
- Quelques tolérances principales





- calcul

Feuille de calcul 2: Graphique





- Applications

### Les applications :


- Les Rondelles Ressort MUBEA sont utilisées dans des domaines aussi variés que
- la mécanique lourde,
- la mécanique générale
- o la fabrication de machines spéciales,
- les machines-outils,
- les moteurs hydrauliques,
- l'industrie ferroviaire
- o l'automobile,
- le freinage,
- le supportage,
- les machines et engins spéciaux

### **Etc....**





- Application mécanique lourde :
- Boite à ressort permettant la suspension de four d'incinération, d'unité de production de chaleur.



- Empilage permettant la compensation des jeux dans les portes de four, les cokeries, sucreries.
- Maintien des rouleaux de laminoirs












### Mécanique générale

Vaste domaine!
Machines-outils, fabrications mécaniques, moteurs hydrauliques, limiteurs de couple, transmissions d'effort, maintien de pièces malgré des dilatations ou bien rattrapage de jeux, maintien d'effort de serrage, etc...







- l'industrie ferroviaire,
  - Que ce soit sur le matériel roulant ou sur le parc fixe, que ce soit pour construire des lignes nouvelles ou pour maintenir les commandes sur les rails, partout on trouve des applications pour les Rondelles Ressort.
- l'automobile
  - MUBEA fabrique des rondelles très spécifiques ondulées, découpées, rondelles élastiques- pour de nombreuses applications automobiles.
  - Boite de vitesse, embrayage, transmission





Rondelles découpées, ondulées, diaphragmes, rondelles de friction.












 Applications spéciales transport des personnes et des biens (remontées mécaniques, échafaudage, harnais de sécurité)





Freinage de sécurité moteurs lents à fort couple, freins à disques ou à tambour, freins de parking



 Ressort de rappel dans les vannes de sécurité ou de contrôle de flux

